

HUSTOMERY, LIEHOMERY

Hustomer prevádzkový

referenčná teplota 20 °C, bez teplomeru, rozsah 0-30 °C

kód	rozs kg.m ⁻³	delenie °C	dĺžka mm
3101003	700-750	1	320
3101004	750-800	1	320
3101005	800-850	1	320
3101006	850-900	1	320
3101007	900-950	1	320
3101008	950-1000	1	320
3101009	1000-1050	1	320
3101010	1050-1100	1	320
3101011	1100-1150	1	320
3101012	1150-1200	1	320
3101013	1200-1250	1	320
3101014	1250-1300	1	320
3101015	1300-1350	1	320
3101016	1350-1400	1	320
3101017	1400-1450	1	320
3101018	1450-1500	1	320
3101019	1500-1550	1	320
3101020	1550-1600	1	320
3101021	1600-1650	1	320
3101022	1650-1700	1	320
3101023	1700-1750	1	320
3101024	1750-1800	1	320
3101025	1800-1850	1	320

Hustomer orientačný

referenčná teplota 20 °C, bez teplomeru

kód	rozs kg.m ⁻³	delenie °C	dĺžka mm
3105001	600-850	5	270
3105002	850-1100	5	270
3105003	1000-1300	5	270
3105004	1300-1600	5	270
3105005	1500-2000	5	270
3101102	1000-1500	10	320
3101103	1500-2000	10	320
3101104	1000-2000	10	320

Hustomery na ropu - hustomer prevádzkový


refer. teplota 20 °C, s teplomerom, +20 + 50 °C, delenie po 1 °C


kód	roz. kg.m ⁻³	delenie °C	dĺžka mm
3211001	700-800	1	420
3211002	800-900	1	420
3211003	900-1000	1	420
3211004	1000-1100	1	420

Hustomery na mlieko

refer. teplota 20 °C, s teplomer, -10 + 30 °C, delenie po 0,5 °C, podl. over.

kód	roz. kg.m ⁻³	delenie °C	dĺžka mm
3310501	1015-1025	0,5	320
3310502	1025-1035	0,5	320





Liehomer laboratórny

ref. tepl. 20°C, s teplomer., -10 + 30°C, delenie 0,5°C, podlieha overeniu

kód	roz. /obj. %/	del. /obj.%/	l / mm /
3410201	0-25	0,2	440
3410202	24-45	0,2	440
3410203	44-70	0,2	440
3410204	68-88	0,2	440
3410101	87-100	0,1	440

Liehomer prevádzkový

ref. tepl. 20°C, s teplomer., 0 + 30°C, delenie 1°C

kód	roz. /obj. %/	del. /obj.%/	l / mm /
3410501	0-45	0,5	290
3410502	45-70	0,5	290
3410503	70-100	0,5	290
3411001	0-70	1	290

Liehomer prevádzkový

ref. tepl. 20°C, bez teplomera

kód	roz. /obj. %/	del. /obj.%/	l / mm /
3400501	0-45	0,5	290
3400502	45-70	0,5	290
3400503	70-100	0,5	290
3401001	0-70	1	290

Liehomer orientačný

ref. tepl. 20°C, bez teplomera

kód	roz. /obj. %/	del. /obj.%/	l / mm /
3402001	0-100	2	370
3402002	0-100	2	220
3402003	0-40	2	220
3402005	70-100	2	220
3402007	0-90	2	270

Cukromer

ref. tepl. 30°C, bez teplomera, stupnica v hmot. %

kód	roz. /hm. %/	del. /hm.%/	l / mm /
3600201	0-10	0,2	340
3600202	0-20	0,2	370
3600203	0-30	0,2	380
3600204	30-60	0,2	380
3600205	50-80	0,2	380
3600206	60-90	0,2	380

Cukromer pivovarský

ref. tepl. 20°C, s teplomerom, stupnica v hmot. %, podlieha povin. over.

kód	roz. /hm. %/	del. /hm.%/	l / mm /
3710101	0-7	0,1	440
3710102	6-13	0,1	440
3710103	10-20	0,1	440

Špeciálne hustomery pre automobily

004870	sada autohustomerov AKU + Fridex
004810	hustomer Aku, kompletný
004840	hustomer Fridex, kompletný
004890	Niffé na meranie elektrolytu v alkal. batériách
005101	Univerzal na meranie všetkých nemrznúcich kvapalín
004880	náhrad. násoska pre hustom. Aku + Fridex